

Schnappschuss gleich zu Beginn erzeugen


Kategorie: MDX

Schnappschüsse dienen dazu, dass Modell in definierte Stellungen zu bringen und es zudem für die Zeichnung verfügbar zu machen.


Häufig kommt es aber schon während des Zusammenbau zu Problemen, weil einzelne Gelenke unverhofft Durchschlagen, obwohl das entsprechend der Gelenkeinstellungen gar nicht gehen dürfte.

Hier nutzt es die Schnappschüsse schon frühzeitig zu erzeugen und nicht erst am Ende.

Tipp: *Einen bereits erzeugter Schnappschuss kann nach dem Einbau weiterer Komponenten jederzeit aktualisiert werden.*



Normale Gelenksstellung



Durchgeschlagene Stellung

